

BANCO DE CHAPA PERFORADA METÁLICO

Banco sin apoyabrazos de estructura tubular y chapa perforada galvanizada y pintada al horno en color plata de 2 metros.

MATERIAL:

Acero galvanizado.

ACABADOS:

Pintado epoxi al horno en color plata.

ANCLAJE:

Mediante empotramiento.

